

M 1675 Restschmutzentferner

Überarbeitung Februar 2001

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 1675 ist ein hochwertiger, viskos eingestellter, im Neutralbereich liegender Spezialreiniger mit ausgezeichneter Reinigungskraft für bestimmte Anwendungsgebiete.

M 1675 ist in der Lage, fast alle angetrockneten, organischen Rückstände (z.B. Dispersionen, Kunstharze oder Leime) aufzulösen, anzulösen oder in einen weichen Zustand zu versetzen.

Anwendungsgebiete

1. Restschmutzentferner für angetrocknete organische Rückstände
2. Resteentferner für angetrocknete Dispersionen:
z.B. Latex, Acronal, Plextol, Butofan oder Diofan.
3. Resteentferner für angetrocknete Kunstharze:
z.B. Epoxid- oder Polyesterharze.
4. Restschmutzentferner für angetrocknete Leime:
z. B. Kauritleime

Anwendungsbedingungen

Zu 1. bis 4.)	Konzentration:	M 1675 wird unverdünnt angewendet.
	Temperatur:	Minimum 15 °C, Maximum 25 °C.
	Kontaktzeit:	Je nach Belagsdicke ca. 15 Minuten bis über Nacht.

Anwendungsart

M 1675 wird üblicherweise bei obigen Anwendungsbedingungen mit einer geeigneten Bürste auf die zu entfernenden Rückstände gleichmäßig aufgetragen. Nach einer geeigneten und ausreichenden Einwirkzeit werden die zu reinigenden Oberflächen mit Hilfe von kaltem Wasser über die Hochdruckköpfe bei ca. 50 – 80 bar gründlich abgespritzt.

Siehe hierzu auch unbedingt unseren Reinigungsvorschlag Nr. 11

Materialverträglichkeit

M 1675 greift sehr viele Kunststoffe an. Sogar die Beständigkeit einer PTFE (Teflon)- Type muß vor Reinigungsbeginn überprüft werden. **M 1675** greift unlegierten Stahl und legierten Stahl (Edelstahl) nicht an.

Inhaltsstoffe

Abmischung von Estern, höherwertigen Alkoholen, Salzen organischer Säuren, Reinigungsverstärkern, biologisch abbaubaren Tensiden und Stellmitteln.

Gefahrenhinweise

R 10, entzündlich

Gefahrensymbol: F „entzündlich“.

Sicherheitsratschläge

- | | |
|------|---|
| S 1 | Unter Verschuß aufbewahren |
| S2 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen |
| S 9 | Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. |
| S 16 | Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! |
| S 23 | Gas/Aerosol nicht einatmen. |
| S 33 | Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung unbedingt treffen. |
| S 45 | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen und dieses Merkblatt vorzeigen. |

Persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz)

Siehe hierzu auch unbedingt Punkt 8 unseres **M 1675**-EG-Sicherheitsdatenblattes.

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät verwenden.

Bei intensiver, bzw. längerer Exposition (manuelle Innenreinigung eines Tanks oder Containers) umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Wir beraten Sie gemäß dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Rechtliche Verbindlichkeiten bezüglich Eigenschaften und Einsatzzwecke unserer Produkte können aus obigen Angaben nicht hergeleitet bzw. zugesichert werden.