

M 3135 Saurer Aluminiumreiniger

Überarbeitung: September 2001

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 3135 ist ein flüssiger, saurer, schäumender, vielseitig verwendbarer Spezialreiniger mit ausgezeichneter Reinigungskraft.

Anwendungsgebiete

M 3135 wird gemäß untenstehender Anwendungsvorschrift zur Reinigung von Transportsilos aus Aluminium, Aluminiumprofilen, Aluminiumfelgen, Planen mit unempfindlicher Beschriftung und Chassis mit unempfindlichen Lacken eingesetzt. Der stark saure Reiniger **M 3135** wird überall dort eingesetzt, wo herkömmliche saure Reiniger für Aluminium versagen.

Anwendungsbedingungen

M 3135 wird je nach Anwendungsgebiet mit Wasser 1:5 bis 1:20 verdünnt und bei ca. 10 – 20 ° C auf die zu reinigende Oberfläche aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 – 10 Minuten und einer evtl. zusätzlichen mechanischen Behandlung mit geeigneter Bürste, mit sauberem Wasser gründlich und rückstandsfrei abspritzen.

Werkstoffverträglichkeit

Der flusssäurehaltige Reiniger **M 3135** besitzt eine sehr gute Reinigungskraft. Ein kleiner Angriff auf Aluminiumoberflächen ist jedoch nicht auszuschließen. Planen und Lacke können im Laufe der Zeit in gewissem Maße verspröden. **M 3135** ist für die Reinigung von Edelstahloberflächen nicht geeignet (Gefahr der Lochfraßkorrosion)!
Achtung! Der Reiniger **M 3135** trübt Glas irreversibel bis zur Unbrauchbarkeit ein. **M 3135** darf daher mit Glas nicht in Berührung kommen.

Inhaltsstoffe

Flusssäure (< 7%), Phosphorsäure (> 25%), Inhibitoren, höherwertige Alkohole und biologisch abbaubare Tenside.
Vorsicht! M 3135 enthält (UN-Nr.1790) Flusssäure (< 7%) und (UN-Nr.1805) Phosphorsäure (> 25%).

Gefahrenhinweise

R 23 Giftig beim Einatmen
R 24 Giftig bei Berührung mit der Haut
R 25 Giftig beim Verschlucken
R 34 Verursacht Verätzungen

Gefahrensymbol

T „giftig“ und C „ätzend“

Sicherheitsratschläge

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 7 Behälter dicht geschlossen halten
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort bei gespreizten Lidern gründlich mit viel Wasser mindestens 5 Minuten abspülen und sofort Arzt konsultieren.
S 27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und dieses Merkblatt oder EG-Sicherheitsdatenblatt **M 3135** vorzeigen.

Wir beraten Sie gemäß dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Rechtliche Verbindlichkeiten bezüglich Eigenschaften und Einsatzzwecke unserer Produkte können aus obigen Angaben nicht hergeleitet bzw. zugesichert werden.