

M 5564

Spezialreiniger für Heißluftdämpfer (Kombi-Erhitzer)

Überarbeitung März 2005

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

M 5564 ist ein flüssiges, alkalisches, hochkonzentriertes, modernes und umweltfreundliches Reinigungsmittel für Heißluftdämpfer (Kombi-Erhitzer).

M 5564 entwickelt synergistische Effekte, wodurch der Schmutz materialschonend von der Oberfläche entfernt wird.

Anwendungsgebiete

M 5564 wird erfolgreich als Spezialreiniger für folgende Anwendungsgebiete eingesetzt:

1. Manuelle Reinigung von Heißluftdämpfern (Kombi-Erhitzer)
2. Maschinelle Reinigung von Heißluftdämpfern (Kombi-Erhitzer)
3. Manuelle Reinigung von Dunstabzugshauben
4. Manuelle Entfernung angebrannter Rückstände aus Edelstahl-Kochgeschirr
5. Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen wie z.B. Fliesen- oder Betonböden

Anwendungsvorschrift

	Anwendungskonzentration	Anwendungstemperatur	Kontaktzeit in Minuten
Zu 1	10 – 50 %	20 – 80° C	5 - 15
Zu 2	5 – 10 %	60 – 80° C	5 - 15
Zu 310 – 50 %20 – 40° C	10 - 20
Zu 4	10 – 50 %	60 – 80° C	10 - 30
Zu 5	5 – 20 %	20 – 40°C	5 - 10

Materialverträglichkeit

Auf Oberflächen aus Edelstahl, Stahl, Beton, Keramik, Glas und alkalistabilen Kunststoffen wurde bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift kein Angriff durch die **M 5564**-Anwendungslösung festgestellt. Für die Reinigung von Oberflächen aus empfindlichem Aluminium, glänzendem Aluminium oder speziellen Aluminiumlegierungen ist die **M 5564**-Anwendungslösung **nicht geeignet**.

Wichtiger Hinweis:

M 5564 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel **M 5564** in Berührung kamen, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser abgespült werden.

Inhaltsstoffe

Natriumhydroxid, Stabilisatoren, Solubilisatoren, Reinigungsverstärker, und biologisch sehr gut abbaubare Tenside.

Achtung! M 5564 enthält Natriumhydroxid, (> 5 %)

Gefahrensymbol: C „ätzend“

M 5564

Spezialreiniger für Heißluftdämpfer (Kombi-Erhitzer)

Überarbeitung März 2005

Seite 2 von 2

Gefahrenhinweise

R 35, verursacht schwere Verätzungen

Sicherheitsratschläge

S 1, unter Verschluss aufbewahren

S 2, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 26, bei Berührung mit den Augen sofort bei gespreizten Lidern gründlich mit viel Wasser mindestens 5 Minuten abspülen und Arzt konsultieren.

S 27, beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

S 28, bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

S 36/37/39, bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 45, bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und dieses Etikett vorzeigen.

Wir beraten Sie gemäß dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Rechtliche Verbindlichkeiten bezüglich Eigenschaften und Einsatzzwecke unserer Produkte können aus obigen Angaben nicht hergeleitet bzw. zugesichert werden.